Planos técnicos de producto


PRODUCT TECHNICAL DRAWINGS

ÓST es un acrónimo de Observar, Sentir y Transformar.

ÓST IS AN ACRONYM FOR OBSERVE, FEEL (SENTIR IN PORTUGUESE) AND TRANSFORM.

Vista superior

PLAN VIEW



Vista lateral

SIDE VIEW




Planos técnicos de producto

PRODUCT TECHNICAL DRAWINGS

Vista superior

PLAN VIEW



Vista lateral

SIDE VIEW




Planos técnicos de producto

PRODUCT TECHNICAL DRAWINGS

Vista lateral

SIDE VIEW



Fotografías de producción

PRODUCTION PHOTOGRAPHY









